

Chiêm Hóa, ngày 28 tháng 04 năm 2026

Số: 225 /TM-TTYT

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc cung cấp báo giá Dịch vụ sửa chữa Hệ thống X-Quang Shimadzu Model: D150L-30E, S/N: 0262R04003; 02 Tấm nhận ảnh X-quang Model : 1717SGC (Medical Image Processing Unti) và Phần mềm X mura V1, phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa.

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ sửa chữa trang thiết bị Y tế.

Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Dịch vụ sửa chữa Hệ thống X-Quang Shimadzu Model: D150L-30E, S/N: 0262R04003; 02 Tấm nhận ảnh X-quang Model : 1717SGC (Medical Image Processing Unti) và Phần mềm X mura V1 cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá:
 - Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: Thôn Vĩnh Lim, Xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bộ phận văn thư thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính. Số điện thoại văn thư: 0984.551.694
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh về: Bộ phận văn thư, Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Thôn Vĩnh Lim, Xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
 - Nhận qua Email tại địa chỉ: ttytchiemhoa@gmail.com
 - Thời gian nhận báo giá từ 28/04/2026 đến 17h00 ngày 04/05/2026, các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 04/05/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục trang thiết bị y tế: (chi tiết theo phụ lục đính kèm)
- Địa điểm: Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa, Thôn Vĩnh Lim, Xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa và xuất hóa đơn tài chính.

4. Các thông tin khác: không

Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng TC-KT (để đăng tải);
- Website đơn vị;
- Lưu: VT, HST.

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Linh

DANH MỤC

Dịch vụ sửa chữa Hệ thống X-Quang Shimadzu Model: D150L-30E, S/N: 0262R04003; 02 Tấm nhận ảnh X-quang Model : 1717SGC (Medical Image Processing Unti) và Phần mềm X mura V1

(Kèm theo thư chào giá số 225 ngày 28/04/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa)

STT	Thiết bị	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính
1	Tấm nhận ảnh X-quang Model : 1717SGC (Medical Image Processing Unti) Seria Number LCR116450698 Nội dung: - Lỗi không nhận tia X - Lỗi nguồn cao áp Inverter tấm nhận	Sửa chữa: Main thu tia X ray hình ảnh kỹ thuật số trên tấm nhận Hệ thống xử lý nguồn cao áp Inverter tấm nhận	1	cái
2	Tấm nhận ảnh X-Quang Model : 1717SGC (Medical Imge Processing Unti) Seria Number LCR116450700 Nội dung: - Lỗi không nhận tia X - Lỗi nguồn cao áp Inverter tấm nhận	Sửa chữa: Main thu tia X ray hình ảnh kỹ thuật số trên tấm nhận Hệ thống xử lý nguồn cao áp Inverter tấm nhận	1	cái
3	Phần mềm X mura V1 Nội dung: - CPU bị lỗi phần mềm X mura V1.	Cài lại phần mềm X mura V1	1	Cái
4	Máy X-Quang Shimadzu Model: D150L-30E S/n: 0262R04003 Nội dung: Lỗi không phát tia Lỗi nguồn không khởi động Lỗi cáp tín hiệu truyền hình ảnh	Sửa chữa: Bo mạch điều khiển phát tia X ray Bo mạch nguồn Cáp tín hiệu	1	Cái